

Цена на сервис 2022 г.

#	Наименование работы	Стоимость
1	Антифишинг cashcode (в кассету)	4 800,00
2	Антифишинг Cashcode MFL (в купюроприемник)	7 200,00
3	Антифишинг Cashcode MSM (в купюроприемник)	7 200,00
4	Антифишинг Puloon	5 400,00
5	Взлом замка на кассете	1 200,00
6	Восстановление корпуса устройства	4 200,00
7	Восстановление матрицы экрана телевизора	12 600,00
8	Восстановление матрицы экрана телевизора (легкий)	7 800,00
9	Восстановление матрицы экрана телевизора (сложный)	18 000,00
10	Восстановление мотора устройства	11 400,00
11	Восстановление мотора устройства (легкий)	7 800,00
12	Восстановление мотора устройства (сложный)	15 000,00
13	Восстановление провода	1 200,00
14	Вывод провода питания	3 600,00
15	Замена ленты на NV200	5 000,00
16	Замена неисправного электронного узла в устройстве без пайки	2 400,00
17	Замена неисправного электронного узла в устройстве с пайкой	3 500,00
18	Замена фишки питания	3 000,00
19	Замена элементов корпуса или механических деталей устройства	1 200,00
20	Калибровка датчиков размера купюры PULOON	3 000,00
21	Калибровка датчиков толщины купюры PULOON	3 000,00
22	Калибровка купюроприемника	1 200,00
23	Легкая пайка без вскрытия оборудования	2 400,00
24	Настройка программного обеспечения (ОС, Биос и т.д.)	1 200,00
25	Перетяжка ленты NV200	8 400,00
26	Программная и аппаратная настройка оборудования (принтер, диспенсер, купюроприемник)	1 200,00
27	Профилактика Терминала самообслуживания	6 000,00
28	Профилактика Терминала самообслуживания (чистка ТС, смазка, замена терморасты на мат плате)	7 800,00
29	Прошивка CASHCODE MFL	4 000,00
30	Прошивка CASHCODE MSM и MVU	1 200,00
31	Прошивка диспенсера GLORY	1 200,00
32	Прошивка купюроприемника ICT	1 200,00
33	Прошивка купюроприемника ITL	1 200,00
34	Прошивка купюроприемника MEI	5 000,00
35	Прошивка монетоприемника (+ обучение новым монетам)	1 200,00
36	ПРОШИВКА СОРТИРОВЩИКА МОНЕТ ITL	1 200,00
37	Прошивка термопринтера	1 200,00
38	Прошивка термопринтера с подменой RAM	3 500,00
39	Расклепывание кассеты MEI	1 200,00
40	Ремонт UPS	6 600,00
41	Ремонт авто резчика термопринтера	9 000,00
42	Ремонт авто резчика термопринтера (легкий)	5 400,00
43	Ремонт авто резчика термопринтера (сложный)	11 400,00
44	Ремонт авторезчика термопринтера	9 000,00

Цена на сервис 2022 г.

#	Наименование работы	Стоимость
45	Ремонт авторезчика термопринтера (легкий)	5 400,00
46	Ремонт авторезчика термопринтера (сложный)	11 400,00
47	Ремонт блока питания	7 200,00
48	Ремонт блока питания (легкий)	3 600,00
49	Ремонт блока питания (сложный)	10 800,00
50	Ремонт датчика (отдельная плата)	5 400,00
51	Ремонт датчика толщины купюры Puloon	10 200,00
52	Ремонт интерфейсной платы	9 000,00
53	Ремонт магнитной платы купюроприемника	9 000,00
54	Ремонт магнитной платы купюроприемника (легкий)	5 400,00
55	Ремонт магнитной платы купюроприемника (сложный)	12 600,00
56	Ремонт монитора	4 500,00
57	Ремонт муфты (Puloon)	5 400,00
58	Ремонт оптической платы купюроприемника	9 000,00
59	Ремонт оптической платы купюроприемника (легкий)	5 400,00
60	Ремонт оптической платы купюроприемника (сложный)	12 600,00
61	Ремонт платы	9 000,00
62	Ремонт платы (легкий)	4 800,00
63	Ремонт платы (сложный)	15 000,00
64	Ремонт порта устройства	4 200,00
65	Ремонт пружины NV 200 Payout	5 000,00
66	Ремонт транспортного механизма устройства	7 800,00
67	Ремонт транспортного механизма устройства (не сложный)	4 200,00
68	Ремонт транспортного механизма устройства (сложный)	12 000,00
69	Ремонт ЦПУ с заменой процессора	21 600,00
70	Установка или замена монитора/сенсорного стекла в раму	1 500,00
71	Чистка монетоприемника	2 500,00
72	Чистка устройства	3 000,00
73	Чистка устройства (Puloon)	4 000,00
74	Чистка устройства (попадания жидкости/посторонних предметов)	4 500,00